



■次に、スキャナーのドライバソフトをインストールします。

- ① ダウンロードが終わると、以下のように「dr2510drv1.exe」が表示されますのでクリックしてください。
- ② クリックすると、インストールする場所を指定するウインドウが表示されます。
特に指定しない場合は、ダウンロードした場所が表示されますので、それによければ、「OK」をクリックしてください。
- ③ 「OK」を押すと、指定した場所に「dr2510c_drv1」というフォルダが作られます。




④ 「dr2510c_drv1」をクリックして開いてください。

⑤ 「Driver」をクリックして開いてください。




⑥ 「setup.exe」をクリックしてください。


⑦ 次のウィンドウが表示されるので、「次へ」をクリックください。



⑧ 次のウィンドウが表示されるので、「はい」をクリックください。



⑨ インストールが始まります。



⑩ インストールが終わると次のウインドウが表示されるので、「完了」をクリックください。

