

■ スキャナーfi-5120Cの設置・接続方法

- ① まず、スキャナーを箱から取り出し、安定した台や床に設置してください。
使用中、底面がやや熱くなりますのでご注意ください。




電源スイッチ
(電源はパソコンと接続後に入れます)

- ② 「スキャン済み用紙受けトレイ」を下の図のように、広げてください。



- ③ 「スキャン待ち用紙支えトレイ」を本体に取り付けます。
「カチッ」と音が出るまで、差し込んでください。



- ④ 「ACアダプタ(電源コード)」を接続し、コンセントにつなげてください。
- ⑤ また、「USBコード」を差込み、パソコンと接続してください。



USBコード(パソコンと接続)

ACアダプタ(電源コード)

- ⑥ 接続後に、スキャナーの電源スイッチを押し電源を入ると、パソコンがスキャナーを認識します。